



**DEUTSCHER AERO CLUB e.V.**

Beauftragter des BMV

**LUFTSPORTGERÄTE-BÜRO**

**Lufttüchtigkeitsanweisung**

**LTA-Nr.: LSG 04-002**

Datum der Bekanntgabe: **02.06.04**

**Muster: LO 120  
LO 120 S**

**Gerätekenntblatt-Nr.: 61 024.1  
61 024.2**

Technische Mitteilung des Musterbetreuers: Herstelleranweisung

**Mischer für Höhen- und Seitenruder**

**Betroffene Werknummern: Alle**

**Anlaß:**

Bruch eines Wippenhebels, dadurch Totalausfall des Höhen-Seitenruders

**Maßnahmen:**

Austausch der Wippenhebel, gem. Sicherheitsmeldung des Musterbetreuers vom 27.05.04.

**Termine und Fristen:**

**Vor dem nächsten Start.**

**Die Durchführung der Maßnahme ist von einem Prüfer Klasse 5, in den Betriebsaufzeichnungen zu bescheinigen**

**Hinweis:**

Gemäß § 14 Abs. (2) der Betriebsordnung für Luftfahrtgerät (LuftBO), darf ein durch die Lufttüchtigkeitsanweisung (LTA) betroffenes Luftfahrtgerät nach dem in der LTA angegebenen Termin außer für Zwecke der Nachprüfung nur in Betrieb genommen werden, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim DAeC Luftsportgerätebüro, Hermann-Blenk-Str.28, 38108 Braunschweig einzulegen

R.Hüls

Leiter Luftsportgerätebüro