



**DEUTSCHER AERO CLUB e.V.**

Beauftragter des BMV

**LUFTSPORTGERÄTE-BÜRO**

**Lufttüchtigkeitsanweisung**

**LTA-Nr.: LSG 05-003-1**

Datum der Bekanntgabe: **20.06.05**

**Muster: FA 01 „Smaragd“**

**Gerätekenntblatt-Nr.:**

**61 192**

Technische Mitteilung des Musterbetreuers: TM 192-02/05

**Einbau des Rettungsgerätes USH 52S**

**Betroffene Werknummern: Alle**

**Betroffene Baureihen: Alle**

**Anlaß: Störung beim Ausschuß des Rettungsgerätes**

**Maßnahmen:**

1. Einbau des Rettungsgerätes gem. TM 192-02/05 des Herstellers/Musterbetreuers vom 09.06.2005.
2. Ergänzung des Flug- und Betriebshandbuches durch die Seiten der TM und Einbauskitze

**Termine und Fristen:**

**Die Maßnahmen sind bis zum 30.07.05 beim Hersteller/Musterbetreuer durchzuführen**  
Die Durchführung ist in den Betriebsaufzeichnungen zu dokumentieren und bei der nächsten Nachprüfung im Nachprüfschein zu vermerken.

**Hinweis:**

Gemäß § 14 Abs. (2) der Betriebsordnung für Luftfahrtgerät (LuftBO), darf ein durch die Lufttüchtigkeitsanweisung (LTA) betroffenes Luftfahrtgerät nach dem in der LTA angegebenen Termin außer für Zwecke der Nachprüfung nur in Betrieb genommen werden, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim DAeC Luftsportgerätebüro, Hermann-Blenk-Str.28, 38108 Braunschweig einzulegen

DAeC Luftsportgerätebüro

R.Hüls

**Diese Lufttüchtigkeitsanweisung ersetzt die  
LTA-Nr.: LSG 05-003 vom 04.05.05, diese wird ungültig**