



**Muster:** Zephyr / 2000 / 2000 C

**Gerätekenblatt-Nr.:** 61169 bis 61169.3

**Betroffene Werknummern:** Alle

**Betrifft:**

Sicherungsbolzen der Hauptflächenbolzen

**Anlass:**

Bei der Demontage der Flächen an o.g. Muster wurden bauliche Mängel an der Schweißung eines Sicherungsbolzens festgestellt, die die Lufttüchtigkeit beeinträchtigen können.

Die angeschweißte Mutter hatte sich gelöst.



**Maßnahmen:**

Austausch der Sicherungsbolzen gemäß einer vom Luftsportgeräte-Büro genehmigten Technischen Mitteilung des Musterbetreuers/Herstellers.

**Termine und Fristen:**

Die Maßnahmen sind vor dem nächsten Flug durchzuführen.

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, dass es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschieben der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich, die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.



**Bescheinigung**

Die Durchführung der Maßnahmen ist von einem Prüfer Klasse 5 in den Betriebsaufzeichnungen sowie auf beigefügtem Formblatt (siehe Anlage zur LTA 07-008) zu bescheinigen und an das Luftsportgerätebüro zu senden.

**Hinweis:**

Gemäß § 14 Abs. (2) der Betriebsordnung für Luftfahrtgerät (LuftBO), darf ein durch die Lufttüchtigkeitsanweisung (LTA) betroffenes Luftfahrtgerät nach dem in der LTA angegebenen Termin außer für Zwecke der Nachprüfung nur in Betrieb genommen werden, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind.

**Rechtsbehelfsbelehrung:**

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim DAeC Luftsportgerätebüro, Hermann-Blenk-Str.28, 38108 Braunschweig einzulegen

Leiter Luftsportgeräte-Büro  
Frank Einführer

Luftsportgeräte-Büro/ Technik  
Dipl.-Ing. Michael Bätz



**DEUTSCHER AERO CLUB e.V.**

Beauftragter des BMVBS

**LUFTSPORTGERÄTE-BÜRO**

**LTA-Nr.: LSG 07-008**

Datum : **17.08.2007**

An den

Deutschen Aero Club e.V.  
Luftsportgerätebüro  
Hermann-Blenk-Str. 28

**38108 Braunschweig**

Anlage zur LTA 07-008 – Austausch Sicherungsbolzen

An dem Ultraleichtflugzeug

**D – M** \_\_\_\_\_

wurde die LTA-Nr.: LSG 07-008 durchgeführt von:

-----

-----  
Ort

Datum

Unterschrift/ Stempel

Es wurden keine Mängel festgestellt.

Es wurden folgende Mängel festgestellt:

-----

-----

-----

-----

Prüfer Klasse 5:

-----  
Ort

Datum

Unterschrift/ Stempel