



**Muster:** Fascination D4 / BK

**Gerätekenblatt-Nr.:** 61142.1

**Technische Mitteilung des Musterbetreuers:**

Ergänzungen zur Technischen Mitteilung Nr. D4/BK-20/11/2007 vom 04.09.08

**Betroffenes Luftsportgerät:**

**- Baureihen:**

Alle Ultraleichtflugzeuge D4 / BK mit der DAeC-Gerätekenblatt-Nr. 61142.1

**- Werknummern:**

Alle Ultraleichtflugzeuge D4 / BK mit der DAeC-Gerätekenblatt-Nr. 61142.1, bei denen die Lufttüchtigkeitsanweisung LTA-Nr.: LSG 07-010 noch nicht durchgeführt wurde.

**Betrifft:**

Mögliche Behinderung des Rettungsgeräteausschusses durch vorstehende Einnietmuttern.

**Anlass:**

Der neue Musterbetreuer DG Flugzeugbau GmbH hat zum bisherigen Ausschussrahmen Nr. SLA D4BK 1118-1 einen alternativen Ausschussrahmen Nr. D4\_R002 entwickelt, der ebenfalls eingebaut werden darf. Die ursprüngliche Technische Mitteilung Nr. D4/BK-20/11/2007 wurde ergänzt und diese LTA ersetzt ab Bekanntgabe die LTA-Nr.: LSG 07-010 vom 21.12.2007.

**Maßnahmen:**

1. Durchführung der Ergänzungen zur Technischen Mitteilungen Nr. D4/BK-20/11/2007 vom 04.09.08
2. Mitteilung der Durchführung auf dem Prüfbericht (Anlage 1 zur LTA LSG 07-010-1)

**Termine und Fristen:**

Die Maßnahmen sind innerhalb der nächsten zehn Flugstunden und spätestens bis zur nächsten Jahresnachprüfung durchzuführen.

**Bescheinigung:**

Die Durchführung der Maßnahmen ist von einem Prüfer Klasse 5 in den Betriebsaufzeichnungen sowie auf dem beigefügten Formblatt (siehe Anlage 1 zur LTA 07-010-1) zu bescheinigen und an das Luftsportgeräte-Büro zu senden.

**Hinweis:**

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, dass es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich, die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.



**DEUTSCHER AERO CLUB e.V.**

Beauftragter des BMVBS

**LUFTSPORTGERÄTE-BÜRO**

**Lufttüchtigkeitsanweisung**

**LTA-Nr.: LSG 07-010-1**

Datum der Bekanntgabe: **08.09.2008**

---

**Rechtsbehelfsbelehrung:**

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden.

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim DAeC Luftsportgerätebüro, Hermann-Blenk-Str.28, 38108 Braunschweig einzulegen

Leiter Luftsportgeräte-Büro  
Frank Einführer

Luftsportgeräte-Büro/ Technik  
Dipl.-Ing. Michael Bätz



**DEUTSCHER AERO CLUB e.V.**

Beauftragter des BMVBS

**LUFTSPORTGERÄTE-BÜRO**

**Lufttüchtigkeitsanweisung**

**LTA-Nr.: LSG 07-010-1**

Datum der Bekanntgabe: **08.09.2008**

An den

Deutschen Aero Club e.V.  
Luftsportgerätebüro  
Hermann-Blenk-Str. 28

**38108 Braunschweig**

Anlage 1 zur LTA 07-010-1 – Nachrüstung Rettungsgeräteöffnung "Fascination D4/BK"

An dem Ultraleichtflugzeug **D – M**\_\_\_\_\_

wurde die LTA-Nr.: LSG 07-010-1 durchgeführt von:

-----

-----  
Ort Datum Unterschrift/ Stempel

Es wurden folgende Arbeiten durchgeführt:

-----

-----

-----

-----

Prüfer Klasse 5:

-----  
Ort Datum Unterschrift/ Stempel