



Muster:

MCR

Gerätekennblatt-Nr.:

61161, 61161.1, 61161.2, 61207

Technische Mitteilung des Herstellers: Bulletin Service N° BS 08 B 0034

Betroffenes Luftsportgerät:

- Baureihen: Alle
- Werknummern: Alle

Betrifft: **Möglicher Defekt der Höhenruderbefestigung.**

Anlass: Bei einer Unfalluntersuchung in England wurde festgestellt, dass eine Höhenruderbefestigung gebrochen war. Aufgrund dieses Bruchs kam es zum Verlust des Höhenruders.

Maßnahmen: Im Rahmen dieser Lufttüchtigkeitsanweisung sind folgende Maßnahmen durchzuführen:

1. Durchführung des Bulletin Service N° BS 08 B 0034 vom 13.02.2008
2. Mitteilung der Prüfergebnisse (Punkt 1.) auf dem Prüfbericht
(Anlage 1 zur LTA LSG 08-002.)

Termine und Fristen: Die Maßnahmen sind vor dem nächsten Flug durchzuführen.

Bescheinigung:

Die Durchführung der Maßnahmen ist von einem Prüfer Klasse 5 in den Betriebsaufzeichnungen sowie auf beigefügtem Formblatt (siehe **Anlage 1 zur LTA 08-004**) zu bescheinigen und innerhalb von 8 Kalendertagen nach Durchführung der Prüfung an das Luftsportgerätebüro zu senden.

Hinweis:

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, dass es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich, die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim DAeC Luftsportgerätebüro, Hermann-Blenk-Str.28, 38108 Braunschweig einzulegen

Leiter Luftsportgeräte-Büro
Frank Einführer

Luftsportgeräte-Büro/ Technik
Dipl.-Ing. Michael Bätz



An den

Deutschen Aero Club e.V.
Luftsportgerätebüro
Hermann-Blenk-Str. 28

38108 Braunschweig

Anlage 1 zur LTA 08-002 MCR Höhenruderbefestigung

An dem Ultraleichtflugzeug

D – M _____

wurde die LTA-Nr.: LSG 08-004 durchgeführt von:

Ort Datum Name Unterschrift/ Stempel

Es wurden folgende Mängel festgestellt:

Es wurden folgende Maßnahmen durchgeführt.

Prüfer Klasse 5:

Ort Datum Name Unterschrift/ Stempel