



Muster: TECNAM P92

GeräteKennblatt-Nr.: 61138, 61138.1, 61138.2

Betroffene Werknummern: Alle

Technische Mitteilung des Herstellers: TECNAM Service Bulletin N° 08-UL

Betrifft: Mögliche Ermüdungsrisse / lose Nieten in den Seitenleitwerksspannten.

Maßnahmen: Im Rahmen dieser Lufttüchtigkeitsanweisung sind folgende Maßnahmen durchzuführen:

1. Durchführung der technischen Mitteilung TECNAM Service Bulletin N° 08-UL
2. Mitteilung der Prüfergebnisse (Punkt 1.) auf dem Prüfbericht
(Anlage 1 zur LTA LSG 08-003.)

Termine und Fristen: Die Maßnahmen sind innerhalb der nächsten 50 Flugstunden durchzuführen, spätestens aber bis zur nächsten Jahresnachprüfung. Maßgebend ist die zuerst erreichte Frist.

Bescheinigung:

Die Durchführung der Maßnahmen ist von einem Prüfer Klasse 5 in den Betriebsaufzeichnungen sowie auf beigefügtem Formblatt (siehe **Anlage 1 zur LTA 08-003**) zu bescheinigen und innerhalb von 8 Kalendertagen nach Durchführung der Prüfung an das Luftsportgerätebüro zu senden.

Hinweis:

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, dass es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich, die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim DAeC Luftsportgerätebüro, Hermann-Blenk-Str.28, 38108 Braunschweig einzulegen

Leiter Luftsportgeräte-Büro
Frank Einführer

Luftsportgeräte-Büro/ Technik
Dipl.-Ing. Michael Bätz



An den

Deutschen Aero Club e.V.
Luftsportgerätebüro
Hermann-Blenk-Str. 28

38108 Braunschweig

Anlage 1 zur LTA 08-003 Tecnam P 92 Seitenruderspann

An dem Ultraleichtflugzeug **D – M** _____

wurde die LTA-Nr.: LSG 08-003 durchgeführt von:

Ort Datum Name Unterschrift/ Stempel

Es wurden folgende Mängel festgestellt:

Es wurden folgende Maßnahmen durchgeführt.

Prüfer Klasse 5:

Ort Datum Name Unterschrift/ Stempel