



Muster: P 92 Echo

Gerätekenntblatt-Nr.: 61138

Technische Mitteilung des Musterbetreuers:

TM Tecnam Flugzeuge Typ ALLE vom 18.10.2006

Betroffenes Luftsportgerät:

- Baureihen:

Alle Ultraleichtflugzeuge P 92 mit der DAeC-Gerätekenntblatt-Nr. 61138; 61138.1; 61138.2

- Werknummern:

Alle Ultraleichtflugzeuge P 92 mit der DAeC-Gerätekenntblatt-Nr. 61138; 61138.1; 61138.2

Betrifft:

Ausgleichgewicht des Höhenruders

Anlass:

Bei der Jahresnachprüfung wurde wieder ein abgebrochenes Ausgleichgewicht, diesmal bei einer P 92 festgestellt. Bereits 2006 war diese Störung bei einer P 96 aufgetreten und die Halter wurden mit einer Technischen Mitteilung darauf hingewiesen.



Bild 2006 (P 96)



Bild 2008 (P 92)

Maßnahmen:

1. Prüfung des Höhenruderanschlages und des Ausgleichgewichtes auf Beschädigungen. Wenn Beschädigungen festgestellt werden, darf das Gerät nicht betrieben werden und der Musterbetreuer ist zu informieren.
2. Mitteilung der Prüfergebnisse auf dem Prüfbericht (Anlage 1 zur LTA LSG 08-007)
3. Bei jeder Vorflugkontrolle sind der Höhenruderanschlag und das Ausgleichgewicht zu kontrollieren.



Termine und Fristen:

Die Maßnahme Nr. 1 ist vor dem nächsten Flug durchzuführen.

Bescheinigung:

Die Durchführung der Maßnahme Nr.1 ist von einem Prüfer Klasse 5 in den Betriebsaufzeichnungen sowie auf dem beigefügten Formblatt (siehe Anlage 1 zur LTA 08-007) zu bescheinigen und an das Luftsportgeräte-Büro zu senden.

Hinweis:

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, dass es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich, die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim DAeC Luftsportgerätebüro, Hermann-Blenk-Str.28, 38108 Braunschweig einzulegen

Leiter Luftsportgeräte-Büro
Frank Einführer

Luftsportgeräte-Büro/ Technik
Dipl.-Ing. Michael Bätz



An den

Deutschen Aero Club e.V.
Luftsportgerätebüro
Hermann-Blenk-Str. 28

38108 Braunschweig

Anlage 1 zur LTA 08-007 P 92 Höhenruderausgleich

An dem Ultraleichtflugzeug

D – M _____

wurde die LTA-Nr.: LSG 08-007 durchgeführt von:

Ort Datum Name Unterschrift/ Stempel

Es wurden folgende Mängel festgestellt:

Es wurden folgende Maßnahmen durchgeführt.

Prüfer Klasse 5:

Ort Datum Name Unterschrift/ Stempel