



Muster: Wild Thing WT01 / WT02

Gerätekenblatt-Nr.: 61152 / 61152.1

Technische Mitteilung des Musterbetreuers/Herstellers:

ULBI Technische Mitteilung vom 01.02.2011

Betroffenes Luftsportgerät:

- Baureihen / Werknummern:

Alle Ultraleichtflugzeuge Wild Thing WT01/WT02

Betrifft:

Mögliche Risse im Holmsteg am Strebenanschluß.

Anlass:

Bei der Inspektion einer Wild Thing ist ein Riß im Holmsteg am Strebenanschluß festgestellt worden. Die Rißstelle liegt verdeckt und kann nicht einfach inspiziert werden.

Maßnahme:

Kontrolle und Modifikation des Holmstegs beim Hersteller/Musterbetreuer/Betrieb gemäß der Technischen Mitteilung ULBI-TM-Nr. SB 1-12011 vom 01.02.2011.

Termine und Fristen:

Gemäß der ULBI-TM-Nr. SB 1-12011

Bescheinigung:

Die Maßnahme ist von einem Prüfer Klasse 5 in den Betriebsaufzeichnungen sowie auf dem beigelegten Formblatt (siehe Anlage 1 zur LTA LSG11-003) zu bescheinigen und an das Luftsportgeräte-Büro zu senden.

Hinweis:

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, dass es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich, die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim DAeC Luftsportgerätebüro, Hermann-Blenk-Str.28, 38108 Braunschweig einzulegen

Frank Einführer
Leiter Luftsportgeräte-Büro

Dipl.-Ing. Michael Bätz
Luftsportgeräte-Büro / Technik



An den

Deutschen Aero Club e.V.
Luftsportgerätebüro
Hermann-Blenk-Str. 28

FAX: +49(531) 235 40 -66 oder -22

38108 Braunschweig

Anlage 1 zur LTA 11-003

Wild Thing Holmsteg

D – M _____

An dem Ultraleichtflugzeug

Werknummer: _____

Landungen: _____

Betriebsstunden: _____

wurde die LTA-Nr.: LSG 11-003 durchgeführt von:

Ort Datum Name Unterschrift/ Stempel

Es wurden folgende Mängel festgestellt:

 Es wurden folgende Maßnahmen durchgeführt.

Ort Datum Name Unterschrift/ Stempel Prüfer Klasse 5



DEUTSCHER AERO CLUB e.V.

Beauftragter des BMVBS

LUFTSPORTGERÄTE-BÜRO

Lufttüchtigkeitsanweisung

LTA-Nr.: LSG 11-003

Datum der Bekanntgabe: 17.03.2011

Anlage 2 zur LTA 11-003 vom 21.04.2011

Die Maßnahmen dürfen im Auftrag des Herstellers auch bei Jabiru Motors Deutschland GmbH, 15344 Strausberg durchgeführt werden.