

Technische Mitteilung TM-13-01**Einstufung:****Vorgeschrieben / mandatory****Betroffene Propellertypen:** NEUFORM 2-Blatt-Verstellpropeller des Typs**TXR2-V-70-R2**

mit folgenden Blattnummern:

1. 13927902639, 13927904539
2. 15927911539, 14927909529
3. 14927908539, 18927939539
4. 19927959539, 19927958539
5. 13927900639, 20927974539
6. 21927978939, 20927976539

Betrifft:

Möglicher Bruch des Haltehebels für das Ausgleichsgewicht am Propellerblatt

Anlass:

Verlust eines Haltehebels aufgrund eines Schwingungsbruchs im Betrieb

Maßnahmen:a) Austausch der Haltehebel und Ausgleichsgewichte und Hinzufügen von speziell gestalten Stützelementen ausschließlich beim Hersteller NEUFORM.

b) Austausch des Betriebshandbuchs gegen die Fassung vom 13.06.2013

Fristen:

- a) Vor dem nächsten Start, bzw. innerhalb 3 Monaten
- b) vor der nächsten 50 Stunden Kontrolle

Mitgeltende Unterlagen:

Operating Manual R2-Series-20130613

gez. **Björn Riedesel**

Geschäftsführung