



**Sicherheitsmitteilung Nr. DAeC 2011-01**

Datum: 21.04.2011

An alle Halter und Piloten von  
Ultraleichtflugzeugen mit Motor:  
ROTAX 912  
ROTAX 914

**LBA Lufttüchtigkeitsanweisung**  
Nr. D-2011-064  
**ROTAX Service-Bulletin**  
SB-912-058 (UL)  
SB-914-041 (UL)

Das Luftsportgeräte-Büro informiert die Halter von Ultraleichtflugzeugen über das ROTAX Service-Bulletin zum Austausch der Scheibe TNr. 944072 (Magnetnabe).

Für die zertifizierten Motoren hat die EASA die Emergency AD 2011-0067-E und das Luftfahrt-Bundesamt die LTA-Nr. D-2011-064 bekanntgegeben.

Für Motoren der UL (Serie) hat der Hersteller das SERVICE-BULLETIN (SB)  
SB-912-058UL  
SB-914-041UL

vorgeschrieben.

Die Seriennummern der betroffenen Motoren sind in dem SB unter Punkt 1.1) Betreff angegeben.

Das Luftsportgeräte-Büro weist dringend auf die Beachtung der Herstelleranweisung hin.

Anlage:

<http://www.rotax-aircraft-engines.com>

ROTAX Service Bulletin

SB-912-058UL

SB-914-041UL

F. Einführer  
Leiter Luftsportgeräte-Büro

M. Bätz  
Technik Luftsportgeräte-Büro