



<b>Muster:</b>	<b>FK 9</b>	<b>Gerätekenblatt-Nr.:</b>	<b>61102 bis 61102.3</b>
	<b>FK 12</b>		<b>61158, 61158.1</b>
	<b>FK 14</b>		<b>61177, 61177.1</b>

**Technische Mitteilung des Musterbetreuers:** B&F GmbH Speyer Technische Mitteilung No. FK9/FK12/FK14 #01-2007 vom 28.03.2007

**Betroffene Werknummern:** alle von Baujahr 11/2005 bis 2/2007

**Betrifft:**

**Austausch Kraftstoffpumpe**

**Maßnahmen:**

Überprüfung und gegebenenfalls Austausch der Kraftstoffpumpe gemäß der Technischen Mitteilung.

**Termine und Fristen:**

Die Maßnahme ist vor dem nächsten Flug durchzuführen.

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, dass es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich, die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

**Durchführung und Bescheinigung:**

Die Maßnahme ist von einer sachkundigen Person durchzuführen.

Die Durchführung ist in den Betriebsaufzeichnungen zu dokumentieren und bei der nächsten Nachprüfung durch den Prüfer Klasse 5 im Nachprüfschein zu vermerken.

**Rechtsbehelfsbelehrung:**

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden.

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim DAeC Luftsportgerätebüro, Hermann-Blenk-Str.28, 38108 Braunschweig einzulegen

DAeC Luftsportgerätebüro  
Frank Einführer