



Luftsportgeräte-Muster: LO-120 / LO-120 S

Gerätekenntblatt-Nr.: 61024.1 / 61024.2

Betroffenes Luftsportgerät: alle Seriennummern

Musterbetreuer: kein Musterbetreuer mehr

Mitgültige Unterlagen: keine

Anlass: Anlässlich einer Jahresnachprüfung und Vorflugkontrolle ist ein Riss am Höhenruder-Umlenk-Hebel festgestellt worden, der zum Bruch führte. Da der Hebel im Rumpf eingebaut ist, kann er nicht durch Sichtprüfung inspiziert werden.



Maßnahme: Der Betrieb des Luftsportgerätes ist bis zur Verfügbarkeit einer Abhilfemaßnahme einzustellen.

Hinweise: Abhilfemaßnahmen können erst mit Aufhebung dieser LTA wirksam werden. Als Maßnahme sollen Material und Konstruktion geändert werden. Die Änderung wird derzeit bearbeitet.

Fristen: Sofort (mit Bekanntmachung dieser LTA)

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Deutschen Aero Club e.V., Luftsportgerätebüro, Hermann-Blenk-Str.28, 38108 Braunschweig einzulegen.

LTAs des DAeC-Luftsportgeräte-Büros werden auch im Internet unter www.daec.de publiziert.