



Luftsportgeräte-Muster:	LO-120 / LO-120 S
Gerätekenblatt-Nr.:	61024.1 / 61024.2
Betroffenes Luftsportgerät:	alle Seriennummern
Musterbetreuer:	kein Musterbetreuer mehr
Mitgültige Unterlagen:	a) LO120/ LO120s LSG LTA 18 003 Ersetzen der Umlenkhebel des rechten und linken Seiten- und Höhenruders. Erstellt von Ralph Wagner - 5.6.2019 - Neunkirchen - Rev. 1 b) Zeichnung Nr 5.4.07-01 neu vom 20.5.2019
Anlass:	Während einer Jahresnachprüfung in 2018 ist ein Riss am Höhenrunder-Umlenk-Hebel festgestellt worden, der beim Ausbau und weiterer Untersuchung zum Bruch führte. Der Betrieb wurde bis zur Verfügbarkeit einer Abhilfemaßnahme eingestellt. Diese liegt nun vor.
Maßnahme:	Die alten Umlenkhebel werden gegen neue Hebel gemäß den mitgültigen Unterlagen ausgetauscht. Die Maßnahme kann von einer sachkundigen Person durchgeführt werden. Diese LTA ersetzt die LTA-Nr. LSG 18-003 vom 30.08.2018.
Fristen:	Vor dem nächsten Flug
Hinweise und Bescheinigung:	Die Durchführung der Maßnahme ist von der durchführenden Person in den Betriebsaufzeichnungen einzutragen und wird anschließend im Nachprüfschein bescheinigt.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Deutschen Aero Club e.V., Luftsportgerätebüro, Hermann-Blenk-Str.28, 38108 Braunschweig einzulegen.

LTA's des DAeC-Luftsportgeräte-Büros werden auch im Internet unter www.daec.de publiziert.