



Durchführung und Bescheinigung:

Die Durchführung der Maßnahme ist in den Betriebsaufzeichnungen zu dokumentieren, durch den Prüfer Klasse 5 auf dem beigefügten Formblatt (**Anlage 1 zur LTA 12-005**) zu bescheinigen und innerhalb von 8 Kalendertagen nach der Durchführung an das Luftsportgeräte-Büro zu senden.

Hinweis:

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, dass es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich, die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

Lufttüchtigkeitsanweisungen des DAeC werden auch im Internet unter <http://www.daec.de> publiziert:
>Luftsportgeräte-Büro > Ultraleicht > Sicherheit

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim DAeC Luftsportgerätebüro, Hermann-Blenk-Str.28, 38108 Braunschweig einzulegen

gez.
Dipl.-VerwW. Frank Einführer
Leiter Luftsportgeräte-Büro

gez.
Dipl.-Ing. Michael Bätz
Luftsportgeräte-Büro / Technik



An den

Deutschen Aero Club e.V.
Luftsportgerätebüro
Hermann-Blenk-Str. 28

FAX: 0531 235 40 -66 oder -22

38108 Braunschweig

Anlage 1 zur LTA 12-005

UFM Flügelschale

An dem Ultraleichtflugzeug

D – M _____

wurde die LTA-Nr.: LSG 12-005 durchgeführt von:

Ort Datum Name Berechtigte(r) Person/ Betrieb Unterschrift (ggf. Stempel)

Bitte Zutreffendes ankreuzen und ausfüllen:

Es wurden keine Mängel festgestellt.

Es wurden folgende Mängel festgestellt:

Beschreibung

Es wurden folgende Maßnahmen durchgeführt

Beschreibung

Ort Datum Name Unterschrift/ Stempel Prüfer Klasse 5



Anlage 2 zur LTA 12-005

UFM Flügelschale





Anlage 3 zur LTA 12-005

UFM Flügelschale

Berechtigte Betriebe zur Durchführung der Reparatur - Stand: 13.08.2012

1. Aerospool spol. s.r.o.
Letiskova 10
971 03 Prievidza
Tel: +421 46 5183 200/205
Fax: +421 46 5183 250
www.aerospool.sk

2. Distar Air
1.Maje 228
50401 Novy Bydzov CZ

Vor Durchführung einer Reparatur ist der Musterbetreuer zu kontaktieren:

UL-AiroAviation GmbH
Werner Hägele
Daimlerstr. 20
74405 Gaildorf
+49 (172) 6378489