



Muster: NEUFORM 3-Blatt Verstellpropeller

Baureihe: R2

Technische Mitteilungen:

1. NEUFORM Technische Mitteilung TM-08-01 vom 22.02.2008
2. NEUFORM Arbeitsanweisung AA-08-01 vom 22.02.2008
3. Anlage 1 zur LTA-Nr.: LSG 08-001

Betroffenes Luftsportgerät:

- Baureihen:

Alle Ultraleichtflugzeuge, die mit NEUFORM-Verstellpropeller R2 ausgerüstet sind.

- Werknummern:

alle, Ausnahmen gem. NEUFORM TM-08-01

Betrifft:

Möglicher Bruch von Propeller-Flanschschrauben infolge zu geringen Anzugsmoments.

Maßnahmen:

Im Rahmen dieser Lufttüchtigkeitsanweisung sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

1. Durchführung der technischen Mitteilung NEUFORM TM-08-01 und der Arbeitsanweisung NEUFORM AA-08-01 vom 22.02.2008
2. Mitteilung der Prüfergebnisse (Punkt 1.) auf dem Prüfbericht **Anlage 1 zur LTA LSG 08-001.**



Termine und Fristen:

Für die Durchführung der einzelnen Maßnahmen sind folgende Fristen festgelegt worden:

Maßnahmen:

- a) ab 15.02.2008
- b) vor dem nächsten Start
- c) Im Falle von zu geringem Anzugsmoment bei Maßnahme b) vor dem nächsten Start
- d) bis zum 31.05.2008

Die Durchführung der Maßnahmen ist von einem Prüfer Klasse 5 in den Betriebsaufzeichnungen sowie auf beigefügtem Formblatt (siehe **Anlage 1 zur LTA 08-001**) zu bescheinigen und innerhalb von 8 Kalendertagen nach Durchführung der Prüfung an das Luftsportgerätebüro zu senden.

Hinweis:

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, dass es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich, die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim DAeC Luftsportgerätebüro, Hermann-Blenk-Str.28, 38108 Braunschweig einzulegen

Leiter Luftsportgeräte-Büro
Frank Einführer

Luftsportgeräte-Büro/ Technik
Dipl.-Ing. Michael Bätz