



Muster: Zenair Zodiac CH 601 XL

Gerätekenntblatt-Nr.: 61196

Technische Mitteilung des Herstellers:

ZE-2008-01; Zenair SARL

Betroffenes Luftsportgerät:

- Baureihen:

Alle Ultraleichtflugzeuge CH 601 XL mit der DAeC-Gerätekenntblatt-Nr. 61196 und 61196.1

- Werknummern:

Alle Ultraleichtflugzeuge CH 601 XL mit der DAeC-Gerätekenntblatt-Nr. 61196 und 61196.1

Betrifft:

Flugunfall eines Luftfahrzeuges Zodiac CH 601 XL in der Niederlande aus bisher ungeklärter Ursache. Nach Überprüfung der Herstellernachweise hat sich das Luftsportgeräte-Büro entschieden, die Untersagung des Betriebes dieses Ultraleichtflugzeuges unter Auflagen aufzuheben.

Maßnahmen:

1. Durchführung der Technischen Mitteilung des Herstellers Zenair SARL Nr. ZE-2008-01.
2. Gewichts- und Schwerpunktermittlung.
3. Mitteilung der Prüfergebnisse auf dem Prüf- und Wägebericht (Anlage 1 zur LTA LSG 08-011-1)
4. Reduzierung der V_{NE} auf 180 km/h.
5. Anbringung eines Hinweisschildes mit der neuen Betriebsgrenze im Sichtbereich des Piloten, möglichst in unmittelbarer Nähe des Fahrtmessers.

Nach Durchführung der Maßnahmen darf das Ultraleichtflugzeug unter Einhaltung aller Betriebsgrenzen und mit leerem Gepäckfach wieder betrieben werden.

Termine und Fristen:

Maßnahmen 1., 2., 4. und 5. sind vor dem nächsten Flug, Maßnahme 3. innerhalb von acht Tagen nach der Prüfung durchzuführen.

Hinweis:

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrzeuges derart beeinträchtigt, dass es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich, die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.



DEUTSCHER AERO CLUB e.V.

Beauftragter des BMVBS

LUFTSPORTGERÄTE-BÜRO

Lufttüchtigkeitsanweisung

LTA-Nr.: LSG 08-011-1

Ersetzt: LSG 08-011

Datum der Bekanntgabe: **12.12.2008**

Bescheinigung:

Die Durchführung der Maßnahmen sind von einem Prüfer Klasse 5 in den Betriebsaufzeichnungen sowie auf dem beigefügten Formblatt (siehe Anlage 1 zur LTA 08-011-1) zu bescheinigen und an das Luftsportgeräte-Büro zu senden.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim DAeC Luftsportgerätebüro, Hermann-Blenk-Str.28, 38108 Braunschweig einzulegen

Leiter Luftsportgeräte-Büro
Frank Einführer

Luftsportgeräte-Büro/ Technik
Dipl.-Ing. Michael Bätz



DEUTSCHER AERO CLUB e.V.

Beauftragter des BMVBS

LUFTSPORTGERÄTE-BÜRO

Lufttüchtigkeitsanweisung

LTA-Nr.: LSG 08-011-1

Ersetzt: LSG 08-011

Datum der Bekanntgabe: **12.12.2008**

An den

Deutschen Aero Club e.V.
Luftsportgerätebüro
Hermann-Blenk-Str. 28

Fax: 0531 / 235 40 66
E-Mail: lsgb@daec.de
www.lsgb.daec.de

38108 Braunschweig

Anlage 1 zur LTA 08-011-1

Zodiac CH 601 XL Technische Mitteilung ZE-2008-01

An dem Ultraleichtflugzeug

D – M _____

wurde die LTA-Nr.: LSG 08-011-1 durchgeführt von:

Ort Datum Name Unterschrift/ Stempel

Es wurden keine Mängel festgestellt.

Es wurden folgende Mängel festgestellt:

Es wurden folgende Maßnahmen durchgeführt.

Ort Datum Name Unterschrift/ Stempel

Die Kopie des Wägeberichtes mit Ausrüstungsverzeichnis ist beigelegt.